

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом -

Автобусом до остановки «Городская поликлиника», далее пешком до учебного корпуса 350 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 350м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать – **пороги высотой до 0,1 м**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	
<i>в том числе инвалиды:</i>	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ДУ
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г, О)
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г, О)
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г, О)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Мастерские не оборудованы средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой здания рекомендуется предоставлять услуги для инвалидов в главном корпусе по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д.52 А до подхода капитального ремонта или реконструкции.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий и капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **не предусмотрен**
в рамках исполнения **программа не предусмотрена**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____ **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
нет

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» ноября 2017 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «21» ноября 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ГАОУ
ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина



Седлецкая Т.В.

2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **мастерские**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.105 лит. Е**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание - **2 этажное, - 780,2, кв.м**
 - часть здания -- этажей (или на - этаже) - **кв.м**
- 1.4. Год постройки здания , год последнего капитального ремонта – **2008 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -**2018**, капитального - **нет**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова , д.105/3, лит. Е**
- 1.8. Основание для пользования объектом - **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности - **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность - **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **ГАОУ ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **196605, г. Пушкин Петербургское ш.д.10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; **все возрастные категории**)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **до 500 человек**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом до остановки «Городская поликлиника», далее пешком до учебного корпуса 350 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, *со звуковой сигнализацией, таймером*; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать - пороги высотой до **0,1 м**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала ГАОУ
ВО ЛО ЛГУ им. А.С. Пушкина

Седлецкая Т.В.
» _____ 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«21» ноября 2017г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **мастерские**
- 1.2. Адрес объекта **Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105/3, лит. Е**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание - **2-этажное, - 780,2 кв. м**
- часть здания -- этажей (или на - этаже) - **кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания 1956, год последнего капитального ремонта - **2008 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего -2018, капитального – нет*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» (ГАОУ ВО ЛГУ им. А.С. Пушкина)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.52 А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - образовательная деятельность в сфере высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусом до остановки «Городская поликлиника», далее пешком до учебного корпуса 500 м.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **350 м**

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (описать - пороги высотой до 0,1 м)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г, О)	-	3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У,Г,О)	1,2	4,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У,Г)	1,3,4,5	7,8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,Г,О)	7	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	8	9,10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1,2,3

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД– недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **Мастерские не оборудованы средствами доступа для всех категорий инвалидов. В связи с функциональной структурой здания рекомендуется предоставлять услуги в главном корпусе по адресу: г. Луга, пр. Володарского, д.52 А до подхода капитального ремонта или реконструкции.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ не предусмотрено
в рамках исполнения не предусмотрено
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности)после выполнения работ по адаптации **доступно полностью всем категориям по варианту «Б»**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами** (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов не требуется;**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Руководитель
рабочей группы

Зам. директора по УВ и НР Демидова М.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. дир.-р. по СПО Школов Д.А.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Зав. адм. с. Иванова С.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Зам. зав. по соц. работе Васильева И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Зав. адм. с. Миткова И.С.

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

Зав. адм. с. Куркина С.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105/3, лит Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей на расстоянии 0,8-0,9 м до доступного входа, перед внешней лестницей и т.п. Отсутствует система средств информации на участке подхода. Отсутствуют бордюрные пандусы.	все	Оборудовать пути тактильно-контрастными указателями. Обеспечить непрерывность информации на путях движения. Оборудовать съезды бордюрными пандусами в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий и капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-		
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Около здания отсутствует стоянка для транспортных средств инвалидов.	все	Оборудовать около здания стоянку для транспорта инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (У, Г, О)	-	3	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется направить письмо в соответствующие организации для обеспечения доступа МГН на прилегающей территории, а именно в письме учесть, что пути движения МГН должны стыковаться с транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.105/3, лит.Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4	<ul style="list-style-type: none"> - На лестнице отсутствуют поручни на высоте 0,9 м. - Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня. - На наружной лестнице краевые ступени маршей не выделены контрастными полосами. - Перед наружной лестницей отсутствуют тактильно-контрастные указатели. - Лестница не дублируется пандусом. 	О,С	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать наружную лестницу поручнями на высоте 0,9 м в соответствии с нормативными требованиями. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. - Краевые ступени лестничных маршей необходимо выделить контрастными полосами, шириной 0,08-0,1 м. - Перед внешней лестницей следует предусмотреть предупреждающие тактильно-контрастные указатели, глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. - Лестницу продублировать пандусом в соответствии с нормативными требованиями. 	Текущий и капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	<ul style="list-style-type: none"> - Отсутствует идентификация двери и обеспечения безопасного передвижения незрячего человека - Дренажные решетки не соответствуют нормативным требованиям. 	С	<ul style="list-style-type: none"> Оборудовать входную площадку перед дверью тактильно-контрастными указателями. - Дренажные решетки установить на одном уровне с поверхностью пола. 	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	1	5,6	<ul style="list-style-type: none"> - Ширина рабочей створки не соответствует нормативным требованиям. - В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, отсутствуют смотровые панели. - Двери с доводчиками не обеспечивают задержку автоматического закрывания дверей, продолжительность 5с. - Отсутствует тактильная информационная вывеска 	все	<ul style="list-style-type: none"> - При двухстворчатых дверях одну рабочую створку предусмотреть шириной в свету не менее 0,9м. - Оборудовать наружную дверь смотровыми панелями - Оборудовать наружную дверь доводчиками в соответствие с нормативными требованиями. Оборудовать вход тактильной пиктограммой доступности. 	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	2	-	Размеры тамбура не соответствуют нормативным требованиям		Увеличение тамбура технически не возможно.	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход/выход в здание	ДЧ-И (У, Г,О)	1,2	4,5,6	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.105/3, лит. Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	7	На участках пола на путях движения перед доступными дверными проемами и входами на лестницы, стационарными препятствиями отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели.	С	Предусмотреть контрастно-тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6м.	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	4	7	-На лестнице в вестибюле отсутствуют поручни. -Лестница не дублируется пандусом или другим средством подъема.	все	-Лестницу оборудовать поручнями на высоте 0,9 Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней предусмотреть предупредительные полосы об окончании перил. -Лестницу в вестибюле продублировать пандусом или другим средством подъема.	Текущий и капитальный ремонт

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	5	9	Ширина дверей варьируется от 0,8-0,86 м. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, дублированные рельефными знаками.	К, О, С	Ширину дверей увеличить до 0,9 м. Оборудовать помещения доступные информирующим и обозначениями с дублированием рельефными знаками и разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,3 до 1,4 м.	Текущий и капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 6	7,8	- Отсутствуют контрастные полосы на проступях верхних и нижних ступеней каждого марша эвакуационных лестниц. - Двери не окрашены в контрастный цвет.	все	Двери на путях эвакуации окрасить в контрастный цвет со стен. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц нанести контрастные или контрастные фотолюминисцентные полосы, шириной 0,08-0,1 м. Поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусмотреть ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения.</p> <p>Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная и тактильная.</p> <p>Проектные решения зданий должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Конструкции эвакуационных путей –не пожароопасные.</p>	все		
--	-------------------------	--	--	---	-----	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	1,3,4, 5,6	7,8,9	В рамках текущего и капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д.105/3, лит.Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7	-	Отсутствуют специальные персональные приборы усиления звука/индукционные петли и другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха. Отсутствуют видеоувеличители для слабовидящих.	Г, С	Следует обеспечить техническими средствами для общения с посетителями с дефектами слуха (индукционная петля) и видеоувеличители.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ	7	-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105/3, лит.Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	9, 10	Санузлы не оборудованы поручнями, кнопками вызова и крючками для костылей размеры санузла в плане не соответствуют нормативным требованиям, что не соответствует нормативным требованиям. Ширина двери- 0,72 м, что не соответствует нормативным требованиям.	К, О	Оборудовать санузлы соответствие с нормативными требованиями п.6.3 СП59.13330.2016	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней. Размеры универсальной кабины в плане, м не менее: ширина 2,2 м, глубина-2,25м. Рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	К,О		

				<p>У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. Рекомендовано использование водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). Оборудование кабинки туалета кнопкой вызова персонала.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У)	8	9,10	В рамках капитального ремонта

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Мастерские, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 105/3, лит.Е

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальные средства отсутствуют	все	Оборудовать световой сигнализацией об эвакуации в случае ЧС. Оснастить доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации (световые маяки и пр.).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Тактильные средства отсутствуют		Информирующие тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Оборудовать вестибюль мнемосхемой.	Текущий ремонт

				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.			
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

